

全自动切管滚槽机

JD0404 型

使用说明书

特别注意

为避免造成不必要的人身伤害和误操作

请在使用前仔细阅读本说明书

电话: 0755-27058100 传真: 0755-27147412

地址:深圳市宝安区松岗街道洪桥头社区下围水工业区十二栋1楼



Shenzhen Jiuding Machine

目录

数 生 言古	••••••	2
1. 设备功能简介	•••••	4
2. 主要技术参数	•••••	4
3. 主要性能特点	•••••	5
4. 设备结构组成部分	•••••	5
5. 设备操作说明	•••••	8
6. 注意事项	•••••	17
7. 设备保养与维护	•••••	18
8. 设备运输与安装	•••••	18
9. 附件	•••••	18
整机示意图	•••••	20
装箱单	•••••	21
易损件清单	•••••	22



警告!

在使用设备之前,请您仔细详读本使用说明书以确保正常使用。此外,务必遵守以下事项:

- 在通电运行时,严禁戴手套操作设备,以防造成人身伤害!
- 在通电运行时,严禁将手伸入送料轮中,以免夹伤!
- 在通电运行时,严禁将手伸入压管轮中,以免夹伤!
- 在通电运行时,严禁将手伸入切管装置中,以防造成人身伤害!
- 在通电运行时,严禁调节夹头松紧度,以防造成人身伤害!
- 在通电运行时,严禁将手伸入顶管装置中,以防造成人身伤害!
- 在通电运行时,严禁将手伸入推管装置中,以防造成人身伤害!
- 在通电运行时,严禁将手伸入导向装置中,以防造成人身伤害!
- 严禁在未确认设备加工规格时,随意将不同规格管材伸入设备中进行加工,以防造成人身伤害及损坏设备!
- 严禁双人操作!
- 严禁在设备运行中调整皮带张紧,以防造成人身伤害!
- 设备进行机械调整时,应关闭电源,以防造成人身伤害!



Shenzhen Jiuding Machine

● 设备进行保养维护时,应关闭电源,以防造成人身伤害! 该设备使用在仅限于主要技术参数列项中所述范围,不得用于其 它用途,否则将产生危险或损坏设备!



1. 设备功能简介

JD0404型全自动切管滚槽机,主要用于电热管行业 洗衣机管材的切断,同时适用于不锈钢、铁、铜管的加工,切口 平整、无毛刺、生产效率高,一人可看管多台设备,同时操作与 调整简单。

2. 主要技术参数

- 2.1 电源: 三相四线制 380V/50Hz、0.7kW
- 2.2 气源: 0.5~0.7MPa
- 2.3 加工管材直径: Φ6~Φ12(需更换夹头, 其他 规格订制)
- 2.4 来料长度: 4500mm 或 6000mm
- 2.5 加工管材长度: 80~1500mm (其他规格订制)
- 2.6 加工后长度误差: ≤1mm
- 2.7 滚槽位置: 40~50mm
- 2.8 滚槽深度: 0.5mm
- 2.9 滚槽宽度: 0.8mm
- 2.10 送管速度: max: 100m/min (速度可调)
- 2.11 料架排管数量:约 50 支(以 9.5mm 管材为例)
- 2.12 生产效率: 8000~10000/8 小时(以切管长度 500mm 计)
- 2.13 外形尺寸: 8600X800X1450
- 2.14 重量: 400Kg




2.15

3. 主要性能特点


- 3.1 自动送料、滚槽、切管、断管
- 3.2 可滚槽带切断,同时可选择不滚槽
- 3.3 人工只需排管与取管,一人可看多台设备
- 3.4 人机介面,操作方便
- 3.5 所有动作由时间控制,减少故障率
- 3.6 管材切断后无需去毛刺可直接填粉

4. 设备结构组成部分(附结构示意图)



设备主要由切管部分、送管部分、送料部分、前端组件及电气控制部分组成。

- 4.1 切管部分:由精密仪表车床、滚槽装置、切管装置、断管装置组成;
- 精密仪表车床主要用于保证








管材旋转并确保其旋转后的管表面无跳动;

- 滚槽装置主要由靠轮与滚槽滚轮组成,由气缸驱动,滚槽深度由气缸尾部调节螺母控制;
- 切管装置主要用于管材切断,通过气缸尾部调节螺母控制切刀切断深度;
- 断管装置主要用于将接近切断的管材压断;
- 4.2 送管部分:由排管架、托管组件、及推管部分组成;




- 排管架主要用于将管材平排放置,管材前端应定位 到前端定位板;
- 托管组件主要用于管材每根依次下料,由一个气缸 带动连杆在多个位置将管材顶出下料,保证管材平 行下落;
- 推管部分主要用于将管材推入到送料轮中;






4.3 送料部分:由送料轮及压轮组成,送料轮速度可调,压轮压力同样可通过压力阀调节压紧压力,以免将管材压变形;



- 4.4 前端组件:由短管定位组件、长管定位组件、 铺助导向组件及分选组件组成;
- 短管定位组件主要用于加工两种管长规格时,用于短管长度的定位; 当只设一种管长时,短管定位组件不动作;



● 辅助导向组件主要用于加工长管时,起导向作用,





防止管材下垂及甩动:

- 分选组件主要用于加工两种规格时,长短管的分选,当只加工一种规格时不动作;
- 4.5 电气控制部分:主要由 PLC 及触摸屏组成控制, 所有动作时间在触摸屏中设定;

5. 设备操作说明

- 5.1 触摸屏操作说明:
- 5.1.1 通电等待开机 5 秒后进入主介面,如下图:



- 左上角为九鼎公司标志
- 中上位置为九鼎公司名称
- 右上角为中英文操作介面转换按键
- 中部为设备名称
- 下部为九鼎公司联系方式
- 触摸右下角进入键可进入操作介面



Shenzhen Jiuding Machine

5.1.2 触摸进入键后如下图:



左上部方框内为设备手动操作按键,在手动运行模式下,按任一动作按钮,设备将进行相应的动作,其中自动按键为手/自动切换键,当按下时如下图所示:




自动启动键为在自动运行模式下,按下该按键,设备开始自动运行;



Shenzhen Jiuding Machine

- 右上方框内为设备状态及工作流程显示;
- 下方框内的参数、PLC I/0、首页键为操作介面 转换键,按相应的键进入相应的操作介面;
- 5.1.3 触摸参数键,进入参数设置操作介面,如下 图所示:



- 此时出现操作提示:按 Yes,进入参数设置介面,按 Cancel 取消进入,当超过 3 秒没操作时自动取消操作;(注意:参数介面为设备运行技术参数设置介面,技术参数设置决定了设备运行的稳定性,因此非专业人员禁止进行此操作)
- 进入参数设置操作介面后如下图:



Shenzhen Jiuding Machine



此画面为所有设备动作的对应时间设置;数值 设置时,只需按相应文字后面的数字即可,如 下:



设置完成后, 按返回键如下图



Shenzhen Jiuding Machine



此时,所有设置在状态栏中显示;(注:所有时间应按实际要求设置,使设备达到最佳效果)

5.1.4 触摸 PLC I/O 键,进入 PLC 输入、输出监控显示介面,如下图所示:




- 当 PLC 输入、输出未导通时,相应的点呈绿色,当 PLC 输入、输出导通时,相应的点呈红色;
- 5.2 设备调试说明:






5.2.1 设备安装:

- 要求排管架落料孔、送料部分中心孔、切管部 分中心孔及定位装置在同一直线上;
- 排管架可根据要求,装6米或4.5米长,装4.5 米长时可将中间部分拆下即可;
- 要求所有脚杯应调平,并与地在良好接触,防 止设备移动;
- 安装、调试完成后要求所有螺钉紧固;
- 5.2.2 设备机械调试:
- 5.2.2.1 排管架调节: 如下图



- 调节压板 A, 使 L1=管材直径+1mm
- 调节调节块 B, 使 L2=管材直径+1mm
- 5.2.2.2 顶料块调节: 如下图:




● 调节摆块 B, 使顶料块 M 上平面上升时应高于平面 A, 下






降时应低于排管架;

- 要求上升时,所有顶料块高度一致;确保下料顺畅;
- 5.2.2.3 推料杆调节:根据管材长度,调节推杆,确保下料时,管材不会架到推杆上,同时,推杆端部与管材端部距离约 20mm
- 5.2.2.4 送料组件调节: 如图所示:
 - 调节导向套 A 高度, 使之与切 管组件同心;
 - 放入加工管材 C, 调节送料轮 D 高度, 使管材 C 与导向套 A 同心:
 - 调节压管轮 B 高度,使气缸刚 好与管材 C 表面接触,同时调 节压轮气缸压力,保证管材能 够送出,同时不被压扁;



5. 2. 2. 5 滚槽组件调节: 如下图




- 将管材夹紧,调节靠轮上升高度,使靠轮与管材相切;
- 调节滚槽轮下降深度,使滚槽轮与管材相切后再向下调



切 0.5mm;


- 调节滚槽轮座,使滚轮槽与刀刃距离 L 为滚槽距离达到 要求;
- 5.2.2.6 切管组件调节: 如下图



- 放入管材 D, 并夹紧:
- 调节进刀气缸 C 行程约为 10mm; 并使气缸前进呈进刀状态;
- 调节刀条 B, 使刀尖接触管材;
- 进刀气缸退回,调节进刀气缸控制行程螺母,使气缸多前 进 2/3 管壁行程;
- 调节断管气缸 A 位置,使断管气缸伸出后,压轮能将管材 压断即可;
- 此自动切管机是将管材切除 2/3 或 3/4 管壁后,管材旋转 压断,否则将产生内毛刺;
- 5.2.2.7前端组件调节:如下图



Shenzhen Jiuding Machine



- 切管长度定位块 A 根据管长要求进行定位;
- 辅助导向组件 B 根据需要进行定位,其作用是防止管材下 垂无法定位到定位块及防止管材甩动;
- 当加工短管时,可拆下 1 组导向组件,并将挡管气缸装于 另一件上;
- 5.3 切管机基本动作流程:

手工放料(一端靠紧定位挡板)→顶管上升→推管前进→压 轮下降(自动送料)→到位夹头夹紧→离合打开(管材旋转) →靠轮上升→滚槽轮下降→滚槽轮上升→靠轮下降→切管前 进→切管后退→托管打开→断管打开→自动送料(循环)

- 5.4 手动调试:将设备转到手动运行模式,按 5.3 中的动作流程进行调试,检查各手动动作是否正常,并察看切断的管材是否符合要求;
- 5.5 自动调试:将设备转到自动运行模式,在排管架上排好管材,并启动电机,按自动启动按钮,设备自动运行;试产几根切好的管材后,确认 0K即可量产。注意:
- 手动试机与自动试产切管效果有一定区别,自动



Shenzhen Jiuding Machine

运行试量中应对设备参数进行适当微调 (调整动作时间)

● 当出现管材未切断而重复切管动作时,将影响切管产量计数,此时应检查刀条是否锋利!

6. 注意事项

- 6.1 确保气源稳定性,否则影响设备正常运行;
- 6.2 在放置管材时,应将管材前端靠近定位板;并应 轻拿轻放,防止管材变形影响送料;
- 6.3 定时检查刀条刀尖是否磨损:
- 6.4 定时检查各导向套是否磨损:
- 6.5 不同管径应更换不同的夹头;
- 6.6 不同壁厚管材应调整切刀深度;
- 6.7 不同管径应调节送料轮高度;
- 6.8 导向套内孔不能太大, 最佳间隙为 2-3mm;
- 6.9 设备运行时,请勿随意更改送料轮转速;否则影响切管长 度精度;
- 6.10 送料轮速度请勿调节过快; 否则影响切管长度精度;
- 6.11 停机时,确保一个流程完成后进行停机;
- 6.12 设备运行时,请勿将身体任何部位伸入机械运动部分, 以防造成人身伤害;
- 6.13 请确保设备接地良好;



Shenzhen Jiuding Machine

7. 设备保养与维护

- 7.1 每班开机时应检查电源指示灯显示是否正常;
- 7.2 每班开机时应检查停止按钮是否有效;
- 7.3 每周应对滑动部位加注润滑脂;
- 7.4 开机后是否有异常响声;
- 7.5 下班后设备应关闭电源充分散热;
- 7.6 开机前与下班后应对设备进行清洁。
- 7.7 每月应检查电气与机械部分紧固螺丝是否松动。

8. 设备运输与安装

- 8.1 设备采用立式木箱包装;
- 8.2 采用立式运输,上部切勿重压;
- 8.3 包装时应将排料架拆下并作记号,减小体积打包;
- 8.4 装卸时应使用叉车托住机架底部,切勿吊装。
- 8.5 设备安装时,排管架按记号安装;要求地面应平整,无需螺栓定位;安装时四周应预留1米以上空间方便维护。
- 8.6 电源进线端应装短路保护开关;并配有可靠的接地线。
- 8.7 应对设备进行可靠接地保护。

9. 附件

- 9.1 整机示意图
- 9.2 装箱单
- 9.3 易损件清单
- 9.4 电气接线原理图




Shenzhen Jiuding Machine

- 9.5 合格证
- 9.6 售后服务信息表



Shenzhen Jiuding Machine

整机示意图





Shenzhen Jiuding Machine

装箱单

序号	名 称	规格	数量	备 注
1	主机	JD0404 型	1台	
2	使用说明书		1 份	



Shenzhen Jiuding Machine

易损件清单

序号	名 称	规格/图号	简图	备注
1	皮带	A-31		
2	刀条	LS0401010409		
3	夹头	LS0401010601		
4	导向套管	LS0401010602		
5	送料轮	LS04010204	000	
6	导向套	LS04010205		
7	送料压轮	LS04010207		
8	内导料管	LS0401030110		



Shenzhen Jiuding Machine

9	导向块	LS0401040503	
10	导向块	LS0401040504	
11	压槽滚轮	LS0402010310	
12	压槽靠轮	LS0402011102	
13	断管村轮	LS0401010303	

